

Service rapport for Voervadsbro Vandværk udført d. 28-01-2026.

Konto: Voervadsbro Vandværk	Service rapport ref.: 4834
Servicebesøg udført af: Ove Sørensen	Kontakt:
Service måned: Januar	

Skyllestyring	
Magnetventiler: Kontrolleret og fundet OK	Aktuator: Kontrolleret og fundet OK
Butterflyventiler: -	
Bemærkninger:	

Skylleluft	
Magnetventiler: -	Nåleventiler: -
Kapselblæser: -	
Bemærkninger:	

Filterbeholder	
Filtermateriale: Kontrolleret og fundet OK	Afstand fra rundsøm/skyllerende forfilter (cm): 16-22
Vakuumbryder: -	Afstand fra rundsøm/skyllerende efterfilter (cm):
Iltningsindløb: -	Differenstryk for/efterfilter (bar):
Påfyldt akdolit (kg):	Antal m³/t ved differenstrykafmåling:
Luftudlader: Kontrolleret og fundet OK	
Bemærkninger:	

Trykluftanlæg	
Trykluftanlæg: Kontrolleret og fundet OK	Tryk ved start/stop: 7-10 bar
Oliestand: -	Olie skiftet/påfyldt (liter):
Kondensvandsaftap: Kontrolleret og fundet OK	Kileremme: -
Olie/vandudskiller: -	Pressostat: -
Forfilter luft: -	Kombifilter luft: -
Kompressor timetæller:	
Skruekompressor:	
Driftstimer for seperatorfilter:	Driftstimer for oliefilter:
Driftstimer for smøreolie:	Driftstimer for luftfilter:
Bemærkninger:	

Udfældningssystem	
Drosselventil: -	Læsepumpe: -
Magnetventiler: -	Flydearrangement: -
Butterflyventiler: -	Slamniveau (cm): -
Niveaudevippere: -	
Bemærkninger:	

Pumper	
Kontrol af rentvandspumper:	Pressostat (høj): Kontrolleret og fundet OK
-	Pressostat (lav): -
Kontrol af skyllepumper:	Skyllpumpe flow (m³/t):
-	
VPG (Vand på gulv føler): -	
Bemærkninger:	

Reservoir, brønde og råvandsstationer

Reservoir: -
 Tørbrønde: -
 Dæksler: -

Reservoir niveaudevipere: -
 Råvandsstation: -

Bemærkninger:

Affugter

Timetæller:

Start/stop hygostat: -
 Start/stop termostat: -

Bemærkninger:

Ilthindhold

Afgang værk (mg/l): 10,8

Afgang filter (mg/l):

Bemærkninger:

Service af boringer

Service af:	Råvands-boring inkl. pumper	Flow (m ³ /t)	Iltning	Iltning justeret liter	Kontrol af stigerør	Borings-lukning	Pejling af råvand (i drift)	Pejling af råvand (i ro)
Boring 2	Kontrolleret		Kontrolleret		-	Kontrolleret		
Boring 1	Kontrolleret		Kontrolleret		-	Kontrolleret		

Bemærkninger:

Øvrige bemærkninger i forbindelse med servicebesøg

Vandanalyse foretaget ved Voervadsbro Vandværk

I forbindelse med eftersyn har vi udtaget en vandprøve på vandværket d. 28-01-2026
Vore egne kontrolmålinger viser følgende:

Vandanalyseresultater			
Vandanalyse for: Afgang værk		Vandanalysenummer: 8234	
Fe (Jern):	0,01 mg./liter	Nitrit:	<0,005 mg./liter
Mn (Mangan):	0 mg./liter	Ilt:	10,8 mg./liter
pH:	7,44	Ammonium:	0 mg./liter
Ovennævnte resultater må kun betragtes som værende af orienterende art og kun til intern brug. Vandanalysen er foretaget d. 28-01-2026 .			